


■ワイヤー錠補助金具取付方法



1.パソコン本体裏面のRS232Cコネクタ取付ねじ部の片側に合わせ、コネクタを挟み込んだ状態に補助金具を被せセキュリティホール上部より時計ドライバーにてねじ [十字穴付なべ小ねじ4-40(l=8)インチサイズ] をねじ込み補助金具を固定します。

2次に補助金具のセキュリティホール※印側にワイヤー錠の掛止部 (L金具) がくる様に必ず取付けてください。

■ワイヤー錠取付例

