

25 ガラスタア用自由丁番 8180ZN5 ゼロポジションの調整方法

ガラスを吊り込み、取付座の長穴で扉位置の調整が終わったら、ゼロポジション調整ができます。

- 【1】扉を閉じた状態で全ての丁番のゼロポジション調整ねじを緩める。
- 【2】戸先を止めたい位置に合わせる。
- 【3】扉の姿勢を保ち、全ての丁番のゼロポジション調整ねじを交互に締める。(締付トルク：3.2 N・m)
- 【4】扉を数回開閉して馴染ませた後に増し締めする。(締付トルク：3.2 N・m)
- 【5】取付座中央の皿穴をねじ止めする。

締付トルク
3.2 N・m

ゼロポジション
調整ねじ

固定用の皿穴：
φ8.4 穴 φ12.4 皿

